

COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì – Cesena

UFFICIO TECNICO

Prot. 1765

Galeata 04.03.2013

VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI BUGGIANA AL KM. 3+100

(redatto ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010)

Premesso che:

- a seguito di segnalazione pervenuta questo ufficio ha eseguito un sopralluogo sulla strada comunale di Buggiana ove è stata riscontrata una frana sulla sede stradale che impedisce la viabilità;
- la squadra degli operai in forza al comune è intervenuta immediatamente per transennare l'area ed installare la segnaletica stradale;

Stato di fatto

Al km. 3+100 della strada comunale di Buggiana un grande quantità di terreno si è staccato da una parete rocciosa a monte della stessa e si è riversato sulla carreggiata stradale impedendo di fatto il transito per entrambi i sensi di marcia

Intervento minimo di pronto intervento

Onde limitare il costo delle opere si prevede l'asportazione di tutto il materiale con pala meccanica, il carico su idonei automezzi di trasporto e lo smaltimento. Dopo il carico del materiale sciolto è necessario eseguire una riprofilatura della scarpata, la successiva pulizia e rifacimento delle fossette stradali da eseguirsi con idoneo escavatore. In ultimo si dovrà procedere alla riparazione del manto stradale.

Spesa necessaria

L'intervento nel suo complesso comporta una spesa complessiva di 4.040,00, di cui € 3.840,00 per lavori, € 200,00 per oneri per la sicurezza oltre ad IVA.

Affidamento

I lavori verranno affidati ai sensi dell'art. 176, comma 2 del DPR 207/2010 a ditte locali disposte ad intervenire con la massima urgenza.

Perizia di spesa

Ai sensi dell'art. 176, comma 4, del DPR 207/201054, si inoltra la perizia redatta comportante una spesa complessiva di € 4.969,20 e costituita dai seguenti elaborati:

- documentazione fotografica;
- elenco prezzi compresi oneri per la sicurezza;
- computo metrico estimativo compreso oneri per la sicurezza.

Tanto si doveva per gli adempimenti di competenza.



Il responsabile del servizio tecnico
Geom. Giorgio Ferretti